



ประกาศเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม

.....

ตามที่เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม ซึ่งแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย หรือของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม จึงขอรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม ที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พบว่ามีจำนวน ๒ แห่ง รายละเอียดปรากฏตามฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธง กาฬภักดี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่ม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย/แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	เลขทะเบียน	ประเภทกิจการ	ชื่อสถานประกอบการ	หมายเหตุ
๑	๓-๘๘(๑)-๑๓๗/๕๖สพ	โรงงานอุตสาหกรรม	บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ ๑ จำกัด	
๒	๓-๘๘(๑)-๑๓๘/๕๖สพ	โรงงานอุตสาหกรรม	บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ ๑ จำกัด	